



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

ONS-HK.9020.4.59.2026

Puławy, 2026-04-21

Zakład Lecznicy  
„Uzdrowisko Nałęczów” S.A.  
Al. Kasztanowa 2  
24-150 Nałęczów

Dotyczy: Ocena bieżąca jakości wody na pływalni krytej Atrium w Nałęczowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach stwierdza, że woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, woda w niecce basenowej oraz woda w niecce jacuzzi pływalni krytej **Atrium** przy ul. Grabowej 1A w Nałęczowie pochodząca z indywidualnego ujęcia wody Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. w Nałęczowie **spełnia wymagania**, określone w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Bieżącej oceny dokonano na podstawie sprawozdań z badań wody sporządzonych przez Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa (data wpływu: 20.04.2026 r.) nr:

- L/0/02/2026/548/FM/1 z dnia 13.04.2026 r. – punkt pobrania: kurek czerpalny systemu cyrkulacji - woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
  - L/0/02/2026/548/FM/2 z dnia 20.04.2026 r. – punkt pobrania: część przeznaczona do pływania - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol;
  - L/0/02/2026/548/FM/3 z dnia 20.04.2026 r. – punkt pobrania: przy schodach - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol;
  - L/0/02/2026/548/FM/4 z dnia 20.04.2026 r. – punkt pobrania: jacuzzi przy basenie.
- Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią informuje w komunikacie o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez państwowego inspektora sanitarnego, a komunikat umieszcza na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla kąpielących się oraz na stronie internetowej jeśli taka strona jest prowadzona.

z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach

Jolanta Gill

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Puławach

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Puławach  
al. Królewska 19 | 24-100 Puławy

+48 81 886 48 91

adres e-mail: [psse.pulawy@sanepid.gov.pl](mailto:psse.pulawy@sanepid.gov.pl)

adres e-Doręczeń: [AE:PL-10760-33946-RCSVF-20](mailto:AE:PL-10760-33946-RCSVF-20)

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej PSSE w Puławach: [www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula](http://www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula)